

邵阳市人民代表大会代表建议办理情况反馈表

代表建议编号及标题		3004 关于保护、修缮历史文化名人车万育故居的建议							
代表姓名	承办单位	办理情况							
		办理态度			办理结果			联系沟通情况	
		满意	基本 满意	不满意	满意	基本 满意	不满意	已联系	未联系
孙清良	市文化旅游广 电体育局	✓						✓	
代表对办 理工作的 意见及建 议	代表签名：孙清良 2019年7月28日								
备注	请将反馈意见表送市人大常委会联工委、市人大对口联系专门委员会。								

邵阳市文化旅游广电体育局

邵文旅广体复〔2019〕21号(B类)

对市十六届人大三次会议第3004号建议的答复

孙清良代表:

您在市十六届人大三次会议上提出的《关于保护、修缮历史文化名人车万育故居的建议》建议收悉。现就有关问题答复如下:

一、车万育故居现状

2019年4月27日我局委派市、县文物专家进行实地勘察,2019年6月5日,市人大赵为济主任带队,召集市县相关部门再次实地考察。车万育故里位于邵阳县岩口铺镇吊井楼村青山组,车家大院占地面积约1000平方米,依山而建,脉络清晰,拾级而上进入前坪,依次排列两排正屋,中间以水沟为分界,左排正屋两进,右排正屋前后四进。正屋两边各分列一排横屋,右边横屋前设置停灵枢处。所有建筑因年久失修,已经破败不堪,摇摇欲坠。右边正屋第一排已经改建为三层小洋楼,后面几排阴暗潮湿,千疮百孔,左边正屋只剩下残垣断壁,左边横屋早已不见踪影。由于时代久远,族谱又没有记载,加之车万育在外为官,故里已无直系后人,经对村民多方询问,他们只

知车万育故居为其祖父所建，距今已有 300 余年，对车万育出生地的具体位置说法不一，大多认同为左边正屋的最后一排，现已成为一片废墟。

二、关于对保护、修缮车万育故居建议的回复

1、鉴于车万育故居具体位置还有待考证，暂能认同的已是一片废墟，根据《中华人民共和国文物保护》第二十二条规定“不可移动文物已经全部毁坏的，应当实施遗址保护，不得在原址重建。但是，因特殊情况需要在原址重建的，由省、自治区、直辖市人民政府文物行政部门征得国务院文物行政部门同意后，报省、自治区、直辖市人民政府批准”，同时根据“中华人民共和国成立后复建的名人史迹不应申报为文物保护单位”的相关要求，且真实性和完整性是公布为文物保护单位必须具备的条件，因此车万育故居不具备公布为文物保护单位的条件。

2、邵阳县委、县政府将组织专门力量，加强对车万育生平和学术贡献的研究。结合当今倡导的经典诵读，让《声律启蒙》在新时代焕发出崭新的魅力。对蒙学故里的建设，邵阳县委、县政府将认真研究，科学规划。

3、我局也在积极寻求社会各界的支持，引导他们参与到车万育故居保护性开发利用中来，不作为文物保护单位保护，建议申报为传统村落保护，则更有利于灵活机动的开发利用，建筑内部可以根据需要加以装修，外貌按照文物维修的标准，尽可能保持原状，修旧如旧，恢复主体建筑结构原貌，恢复车万

育故里及保护好周边现存环境风貌，不再遭受人为破坏，留住历史的根和魂，留住乡愁，留住一丝念想。并与邵阳县政府对接，做好乡村旅游规划，以车万育故里为平台，打造乡村文化旅游。

衷心感谢您对邵阳文化工作的关心与支持！

邵阳市文化旅游广电体育局

2019年7月5日

抄报：市人大联工委、市政府办公室

联系人及电话：申小娟 18973926848